



Научни институт за ветеринарство Србије  
Scientific Institute of Veterinary Medicine of Serbia

Војводе Тозе 14, 11000 Београд, Ауто пут бр. 3, 11070 Нови Београд

Тел/факс: (+381 11) 285 10 96; 660 40 20; 6697 797; 7191-273;

Текући рачун: 205-119923-92 ПИБ: 100378965 МАТ.БР: 07013159

E-mail: [nivs@nivs.rs](mailto:nivs@nivs.rs)

Web: [www.nivs.rs](http://www.nivs.rs)



Број: 04-1826  
Датум: 22.04.2016.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН  
11/16

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 удаљем тексту: ЗЈН), наручилац даје додатна појашњења у вези са питањима које је потенцијални понуђач поставио.

Питања су везана за Партију 10.-Биозащитне коморе.

**Питање 1.**

Ради се о специфичној опреми чија се валидација ради у складу са СРПС ИСО 14644-3 - мерење параметара коморе, мерење концентрације честица и провера интегритета хепа филтера.

Након овога могуће је рећи да ли на појединим коморама треба урадити замену хепа филтера или не ( замена филтера је прави сервис комора)

Предлажемо да се обим радова усклади са овим (уместо доп теста који се не ради)

**Одговор 1.** Прихватамо сугестију. Уместо доп теста потребно је извршити мерење параметара коморе, мерење концентрације честица и протока као и проверу интегритета хепа филтера.

**Питање 2.** Пошто имате 11 комора разних произвођача, сматрамо да је услов овлашћени сервисер ограничавајући.

Предлажемо да као доказ буду потврде различитих наручиоца да смо код њих сервисирали овакве и сличне коморе.

**Одговор 2.** За Партију 10. довољно је доставити једну потврду издату од стране једног произвођача коморе којом доказује да је понуђач овлашћени сервисер за наведену комору.

**Питање 3.** Када наша екипа може извршити увид у стање комора у циљу сагледавања евентуалних кварова?

**Одговор 3.** Коморе су у исправном, функционалном стању, добро одржаване тако да тренутно нема потребе за увидом у стање комора.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 11/2016